


Carrer Lo Gaiter de Llobregat



Vorera amb falta d'estabilitat en punts concrets així com desestructuració i perill al pas pels forats dels arbres.